

PRÉPARER

ARGIPLOMB

Compresse de déplombage et de nettoyage à base d'argile naturelle.



DÉPLOMBAGE

DESCRIPTION

L'**ARGIPLOMB** est une compresse formulée à partir d'argile naturelle, destinée au nettoyage et à la dépollution des façades.

Son action repose sur un contact prolongé et maîtrisé entre les agents nettoyants et le substrat, permettant d'éliminer efficacement les polluants et contaminants, sans altérer la pierre. Après séchage, la compresse se détache facilement, emportant avec elle les résidus piégés.

LE + PRODUIT

- **Prêt à l'emploi**
- **Action ciblée**, capte et retient les résidus de plomb, avec gestion sécurisée des déchets
- **Respect des matériaux** : formulation à base d'argile naturelle, douce et non agressive pour les supports

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Seau plastique de 25 kg



Consommation

+/- 3 kg/m² selon nature du support



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



Caractéristiques

Aspect : Pâte

PH : 10



Outillages

Platoir inox, brosse douce, couteau à enduire. machine à projeter.



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

Supports compatibles:

Pierre, terre cuite, brique et béton.

Autres supports : nous consulter

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Protection des abords : couvrir les matériaux périphériques avec un film polyane.

Sécurité de l'utilisateur : porter des équipements de protection individuelle adaptés avant toute manipulation.

Utilisation : ne pas diluer ni mélanger avec d'autres produits.

Conditions d'application : appliquer à l'abri des intempéries, éviter les zones exposées à la pluie ou fortement ensoleillées.

Essai préalable : réaliser un test sur une petite surface avant toute application généralisée.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Aucune préparation nécessaire : le produit peut être appliqué directement sur le support.

APPLICATION

Préparation du mélange

Malaxer le produit à vitesse lente avec un malaxeur électrique jusqu'à obtenir une pâte souple et homogène.

Mise en place

Appliquer la compresse sur le parement, la modénature ou la sculpture à traiter, en couche de 3 à 5 mm d'épaisseur.

Modes d'application

A l'aide d'une lisseuse ou par projection mécanique à basse pression.

Séchage

Laisser la compresse sur le support jusqu'à séchage complet (minimum 48 heures, variable selon hygrométrie et température).

Retrait :

Éliminer les résidus à l'aide d'une spatule en plastique pour préserver le support.

Renouvellement :

Répéter le processus si nécessaire jusqu'à obtention du résultat souhaité.

Cas spécifique – déplombage

Les déchets issus du retrait doivent être traités par des filières spécialisées.

Finition

En cas de résidus, un rinçage à l'eau claire est recommandé.